


FICHA TÉCNICA

GANCHO GIRATORIO WHS

- Composición: Acero alta resistencia grado 80
- Norma CE: EN-1677-2
- Tª de trabajo entre -40°C y +200°C para respetar las capacidades de carga.
- Factor de seguridad 4:1



Código	Ø mm	CMU kg	b mm	c mm	d mm	h mm	l mm	m mm	s mm	t mm	Peso Kg/pieza
7GWHS00006BEZ	6-8	1.120	30	25	12	20	160	27	15	130	0,6
7GWHS00008BEZ	7/8-8	2.000	35	28	13	27	195	33	20	195	1,2
7GWHS00010BEZ	10-8	3.150	41	30	15	33	235	29	23	190	2,5
7GWHS00013BEZ	13-8	5.300	50	56	20	40	300	45	32	240	5,5
7GWHS00016BEZ	16-8	8.000	69	57	22	46	350	56	39	285	4,6

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA

En condiciones de temperaturas extremadamente altas hay que tener en cuenta los valores indicados en la tabla.

Temperatura de la cadena	Nuevo valor de la Carga Límite de Trabajo en % relativo a los valores dados en la tabla de Cargas Límite de Trabajo en condiciones normales.
-40 °C hasta +200 °C	100%
+200 °C hasta +300 °C	90%
+300 °C hasta +400 °C	75%

No deben ser utilizados a temperaturas que excedan los valores indicados en la tabla.

CONDICIONES DE TRABAJO

- Al trabajar con temperaturas tener en cuenta la tabla superior.
- No utilizar los ganchos sumergidos en soluciones ácidas ni expuestos a vapores ácidos.
- Se debe consultar al fabricante si se va exponer el gancho a altas concentraciones químicas.
- No galvanizar ni soldar los ganchos.
- No usar para elevación de personas y cargas de material potencialmente peligroso (metales en fusión, materias corrosivas o fusibles).